

Схема сборки одиночного стола D-30, D-31, D-32, D-33, D-51, D-52, D-101

Фурнитура			
 6x16	 6x50	 6x70	 8x16
А	Б	В	С
16шт.	4шт.	8шт.	8шт.



Порядок сборки:

1. Соединить детали №5 и №6 с деталями №7 при помощи винтов С. Винты не затягивать для последующей регулировки. (Вид 1)
2. Соединить детали №1 с деталями №2 винтами А. Положение винтов С показано на виде 2.
3. В отверстия №3 вставить винты В, в отверстия №4 вставить винты Б и прикрутить столешницу. Винты не затягивать для последующей регулировки.
4. Отрегулировать положение металлокаркаса и затянуть винты Б, В, С.

